

通学路対策箇所図(蓬田小学校)



通学路対策箇所図(蓬田中学校)



1 防護柵が倒れている箇所があるため、転落の危険がある



・対策内容
防護柵の更新、修繕