

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和2年5月15日 教育委員会議にて事後評価を実施

#### (2) 評価の方法

事業完了後、教育委員会事務局及び当該校より意見を聴取し蓬田村教育委員が評価を実施した。その結果として本事業評価シートを本村ホームページにて公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。  
当村に1校ずつの小、中学校の屋内運動場の防災機能強化を図ったことにより、児童、生徒の安全性が向上した。また両校とも避難所に指定されていることから地域の防災機能の強化も図られた。  
今後、学校施設長寿命化計画を踏まえながら維持管理を行っていく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

蓬田小学校屋内運動場の吊り天井を撤去するなど、非構造部材の防火機能強化を図った。  
蓬田中学校屋内運動場では、照明器具及びバスケットゴールなどの落下防止に加え、飛散防止フィルムを貼るなどの防災機能の強化を図った。  
両校とも、防災機能の向上を図り、児童、生徒の安全の確保と避難所としての施設強化にも繋がっている。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
蓬田小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	-	-	事業見直しによる事業廃止	
蓬田中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.11～H30.3	H30.3.14		
蓬田小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.5～R2.2	R2.2.26		