

対策一覧表

平成27年6月時点

【蓬田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	村道3-1-1号線	蓬田村大字阿弥陀川 地内	雪により歩道が塞がれ、児童が車道を歩行し、通学しなければならない	歩道の積雪を確認し、除雪を実施	蓬田村	毎年度

【蓬田中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	村道5-3-6号線	蓬田村大字郷沢 地内	防護柵が倒れている箇所があるため、転落の危険がある	防護柵の更新、修繕	蓬田村	27年度 ～